

Descarrilan vagones de tren



Varios vagones que estaban conectados a un tren de carga que hacia maniobras en la zona industrial de Toluca y Comonfort perdieron las vías esta madrugada generando un severo caos vehicular en la zona.

De acuerdo a las versiones recopiladas en la zona, el tren realizaba maniobras en la zona cuando ocurrió el percance, provocado en apariencia por un exceso de velocidad en el momento de que se hacían los movimientos de la pesada maquinaria.

Uno de los vagones se recostó sobre un tráiler que estaban en la zona sin que el conductor saliera lesionado solo con el susto correspondiente.



Se estima que las labores para recolocar los pesados vagones se extenderán hasta pasado el mediodía pues se requieren de grúas especiales para poder llevar a cabo la maniobra.